ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ



Όλες οι ρωμές των πλακών είναι τροχοειδείς (2nn ελάχιστο Δ1 , περίπτωσης με τους κύριους οπλισμούς και οριζόντιων στην εξωτάτων των ακμών , πέρα των τροπλοκτυπών τόξων που εντοπίζονται από την εικόνα υβλίων.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
(ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ)

ΠΛΑΙΣΙΟ 6



ΠΛΑΙΣΙΟ 5



ΠΛΑΙΣΙΟ 4



ΠΛΑΙΣΙΟ 3



ΠΛΑΙΣΙΟ 2



ΠΛΑΙΣΙΟ 9



ΠΛΑΙΣΙΟ 8



ΠΛΑΙΣΙΟ 7



Προτεινόμενες Επεμβάσεις Ενισχύσεων

1. Αποκατάσταση ρηγματώσεων στις δοκούς των πλακών με εποξειδικές ρητίνες .
2. Κατασκευή περιμετρικών μανδυών των υποστηλωμάτων με την τοποθέτηση περιμετρικού πρόσθετου οπλισμού και συνδετήρων για αύξηση της διατμητικής και καμπτικής αντοχής.
3. Καθαίρεση των σοβάρων επιχρισμάτων και επικάλυψεων οπλισμών , για την αποκατάσταση της αντοχής των σκυροδεμάτων και των πιθανών διαβρώσεων κατακόρυφων οπλισμών.
4. Ενίσχυση της καμπτικής αντοχής των δοκών των εσωτερικών (κύριων) πλαισίων 1,...,10 με την τοποθέτηση συνδετήρων και μανδυών.
Ως ενδιαιτική λύση για την αύξηση της διατμητικής αντοχής των δοκών θα εξετασθεί και η περίπτωση τοποθέτησης σε τμήμα μήκους των δοκών (κυρίως στους κόμβους με τα υποστηλώματα) ανθρακονημάτων.
Η απόφαση για τον τρόπο ενίσχυσης ή συνδυασμό αυτών θα επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη το κόστος κάθε επέμβασης.
5. Αφαίρεση της επικάλυψης μόνωσης της πλάκας και έλεγχος για πιθανές οξειδώσεις οπλισμών με σκοπό την αποκατάσταση αυτών.
6. Όσον αφορά τις θεμελιώσεις , επειδή το κτίριο δεν παρουσιάζει καθίζησεις , διαφορικές ή μη και η κατασκευή περιμετρικών μανδυών στα υποστηλώματα δεν αλλοιώνει την κατανομή εντατικών μεγεθών και τις εκκεντρότητες , δεν απαιτείται περαιτέρω αύξηση των πεδίλων.

-Σημείωση

Οι τελικές αποφάσεις για τις ενισχύσεις θα επιλεγούν με την τελική μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου και τον βαθμό αποκατάστασης του. Ως βαθμός αποκατάστασης επιλέγεται η στάθμη επιπλεξιστότητας Β1 (προτασία ζωής) . Η περίπτωση στάθμης επιπλεκτικότητας Α (άμεση χρήση μετά το σεισμό) θα επιφερε αύξηση του κόστους αποκατάστασης , με αποτέλεσμα η λύση αυτή να καταστεί ασύμφορη σε σχέση με την κατεδάφιση και ανακατασκευή του.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ (ΚΑΝ.ΕΠΕ)-ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1963)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 γc=1.50
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ST I (S220) fyk=220MPa , γγ=1.25 , Es=200GPa
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ST I (S220) fyk=220MPa

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΕΠΕ
ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΠΕΔΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β1 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗΣ 10% ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q=1.04 (ΠΛΑΚΕΣ 4.1 ΚΑΙ 4.4 ΚΑΝΕΠΕ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΙΧΩΝ
ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , α/γ=0.80(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ 1985)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΨΗΘΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΑΜΠΤΟ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Σ3, γ1=1.20
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ,ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΩΡΟΙ
ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Σ.Α.Δ =ΕΠΑΡΕΣΤΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ(ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) -ΑΝΕΚΤΗ (ΚΑΛΥΒΑΣ)
ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ : ΧΑΜΗΛΗ (K.Π.Σ.)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ)- ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΖΩΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΕΑΚ2003 = 0,4ΑΚΠΟΡΑ ΕΔΑΦΟΣΤΥΠΟΣ Β, Α=0.24*g
RdTx=0.34g , RdTy=0.34g - ΦΕΚ 455/2014(ΠΙΝ. 3) ΑΠΟΦ. 1455/ΠΒ/2014(ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ε=0.12)
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (Sdmax=0.34>0.25)
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ-ΦΟΡΤΙΣΗΣ :1.35g+1.50χ / G+ψ2Δ1ψ1ΣΔ1χ (ψ2=1.00,ψ1=1.10)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι διατομές των μελών είναι οι υφιστάμενες από την γεωμετρική αποτύπωση του φέροντα οργανισμού .
2. Οι οπλισμοί των μελών που αναγκάφονται στους ξυλότυπους αποτίμησης επιτυγχάνων από τους διαγνωστικούς μη καταστροφικούς ελέγχους.
Δεν παρατηρούνται καθοδήγους του εδάφους ή ρηγματώσεις που οφείλονται σε πιθανές αστοχίες ή θράυσους του εδάφους θεμελίωσης.
Κατά συνέπεια η μέχρι τώρα συμπεριφορά της θεμελίωσης είναι καλή και δεν έχουν επιβράσει δυσμενείς σε αυτή τα υφιστάμενα φορτία της χρήσης του κτιρίου .Επομένως δεν απαιτείται εδαφοτεχνική μελέτη,επίσης δεν παρατηρούνται ρυσηχής ή βλάβες στα φέροντα στοιχεία που οφείλονται στις μέχρι τώρα σεισμικές καταπονήσεις.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ ΕC1):
1. Χώρος συνάθροισης -Εκπαιδευτηρία ,σχολικοί χώροι C1,C2,C3 q=5.00 KN/m2
Κλιμακοστάσιο κατηγορία Α-Β q=5.00 KN/m2
Συντελεστής φορτίων ψ0=0.70,ψ1=0.70,ψ2=0.60
3. Χτυπος (q=1.00 KN/m2) ψ0=0.60,ψ1=0.20,ψ2=0.00

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (Β.Δ. 10/1945):
1. Χώροι συνάθροισης -εκπαιδευτηρία ,σχολικοί χώροι q=500 Kp/m2 (5KN/m2)
2. Κλιμακοστάσια q=300 Kp/m2 (3.0KN/m2)

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΦΟΡΤΙΣΗ

Οπλισμένο σκυρόδεμα		24.00KN/m3
Επικάλυψη	α. πλακών	1.00KN/m2
Τοιχοπλία	α. μπατική	3.40KN/m2
	β. δρομική	2.10KN/m2
Κινητά	α. πλακών ορόφων	5.00KN/m2
	β. κλιμακοστασίου	3.50KN/m2
	γ. δώματος	1.00KN/m2

ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα C16/20(B225) γc=1.50	(ΜΕΣΗ fcm=14.80Mpa ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ)
Νευροχάλυβας ST I γs=1.25	
Χαλύβας συνδετήρων ST I γs=1.25	
Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος	25.00GPa
Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα	200.00GPa

ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Για το συγκεκριμένο έδαφος ελήφθη σεπ=200KN/m2

{ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1984}

Σεισμικότητα
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι
Συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης 0.12 (αρχικός)
Συνδιασμοί φόρτισης :grup / G+αE*Σχ
Όριο ελέγχου κανονισμού υπσπολμένης α=3.50
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
σεπτ= 120kg/cm2(10bn σκυροδέματος)
σεπ=1400kg/cm2(10bn χάλυβα st I)
σεπ=1400kg/cm2(10bn χάλυβα st I)
τ0=7kg/cm2 - τ0=18kg/cm2 (διατμητική τάση σκυροδέματος)

ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
"Ελεγχος-αποτίμηση υφιστάμενης φέρουσας ικανότητας φέροντα οργανισμού κτιρίων συγκροτήματος ΕΠΑΛ Ναυπάκτου-επικαιροποίηση κτιρίων πρώην Μηχανουργείου και Πολλαπλών Χρήσεων σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ 2016"

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΣΧ. ΑΠΟΤ. 2Α

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ {ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ}

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 205 - ΤΗΛ/ΦΑ - ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΗ :
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Παλλάδος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπακτος 10/5/2018 Ναύπακτος 10/5/2018
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΟΥΡΔΕΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών
ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αρχιτέκτων Μηχ/κος Π.Ε